

場所	分類
原子炉建屋内 RB	1 時間
タービン建屋内 TB	2 距離
R ZONE R	3 遮へい
Y ZONE Y	4 線源の除去
G ZONE G	⑤ 遠隔、バッフル化
その他() Z	6 汚染拡大防止 7 その他

RB 5

被ばく低減対策好事例集

番号 30-03-03

内 容	遠隔操作設備設置時の遮へい		
作業場所	1号機原子炉建屋5FL(オペフロ) 周り		
概 略	オペフロに堆積しているガレキ等を遠隔工法で撤去するため、原子炉建屋周りに遠隔操作のための電源・通信設備を設置する。		
評価(定性・定量)	効果	対策前	対策後
		被ばく線量(mSv)	--
		人工数(人日)	--

事例詳細

対策前 作業床を設置するにあたり、線量率が不明であった。

対策内容 大型クレーンに測定器を吊り下げ、作業床設置場所となる空間の線量率測定を実施した。

