

場所	分類
原子炉建屋内 RB	1 時間
タービン建屋内 TB	2 距離
R ZONE R	③ 遮へい
Y ZONE Y	4 線源の除去
G ZONE G	5 遠隔、味 ^ト 化
その他 () Z	6 汚染拡大防止
	7 その他

TB
3

被ばく低減対策好事例集

番号 29-05-01

内 容	ヒータドレン配管他の遮へい		
作業部位	1号機タービン建屋 地下1階ヒータ室		
概 略	地下1階ヒータ室にあるヒータドレン配管及びトレーンチ上部を遮へいシート（計1660枚）で遮へいした。		
評 価 (定性 定量)	効 果	対策前	対策後
		線量率(mSv/h) 5.6	1.6
		人工数(人日) --	--

事例詳細

対策前 ヒータドレン配管及びトレーンチ上部が高線量率であり、その部分の遮へいが望まれた。

対策内容 上記場所を遮へいシート1660枚を設置し、線量率の低減を図った。

